State of Utah
Division of Oil Gas & Mining
Mining/Exploration Summary

D 11 01 1				
Permit Status	Mine Status	Ownership		Location
Status: NPR Approved:	Status:	Surface:		UTMX: 272,851
Tent Appr: //	Date: / /	Mineral:		UTMY: 4,644,021
Methods				
Minerals Mined/Explored: MILL(OFF)			Surf/U	nder: UNKNOWN
Methods Used:			Gariro	ndor. Ontition
Approved Acres Acres Beleased	Data Dalassad		Permit Fees Date Sent	Date Received
Approved Acres Acres Released	Date Released		I I	I I
Bond Type	11			
Bond Type			Fee Received \$ 0	Cash Receipt
Bond Amount: Date Bond Ex	vnires:			nt Notice
\$ 0 //	ipii oo.		I I Deliquent Notice	
	Bruce Mitchell and Ba	irry Peterson own both	of these compan	
		Start Date: //	or these compan	End Date: 1 1
Last Inspection Date	3 / / 2 / 200G	start Date: //		
Last Action Action:  Last Inspection Date	S	start Date: //	Mill Sä reguir	End Date: / /
Last Action Action:  Last Inspection Date  Last Annual Report 0	S 7/12/2006 SITE 15 A	nspector	Mill sit	End Date: 11
Last Action Action:  Last Inspection Date  Last Annual Report 0  Last Agency Action Agency:	S / / フ / で / フ / で / フ / で / フ / で / ス / ス / ス / ス / ス / ス / ス / ス / ス	nspector ACTIVE Acr Reclaimed:	Mill sit	End Date: //  End Date: //  Production: , ,  Date: //
Last Action Action:  Last Inspection Date  Last Annual Report 0  Last Agency Action Agency:  Operator GOLD STAR STONE, INC.	S / / フ / で / フ / で / フ / で / フ / で / ス / ス / ス / ス / ス / ス / ス / ス / ス	nspector A CTIVE Acr Reclaimed:	Mill sit	End Date: 11  E., no permit ed  Production: , ,
Last Action Action:  Last Inspection Date  Last Annual Report 0  Last Agency Action Agency:  Operator GOLD STAR STONE, INC.  Contact: BARRY PETERSON	S / / フ / で / フ / で / フ / で / フ / で / ス / ス / ス / ス / ス / ス / ス / ス / ス	nspector  A CTIVE  Acr Reclaimed:	Mill Sit reguir 0.0	End Date: //  End Date: //  Production: , ,  Date: //
Last Action Action:  Last Inspection Date  Last Annual Report 0  Last Agency Action Agency:  Operator GOLD STAR STONE, INC  Contact: BARRY PETERSON  Address: 160 E COTTONWOOD	S / / フ / で / フ / で / フ / で / フ / で / ス / ス / ス / ス / ス / ス / ス / ス / ス	nspector  A CTIVE  Acr Reclaimed:  Oper Id:  Phone: (208) 86	Mill Site Meguir.  0.0  1068 Ta	End Date: //  End Date: //  Production: , ,  Date: //
Last Action Action:  Last Inspection Date  Last Annual Report 0  Last Agency Action Agency:  Operator GOLD STAR STONE, INC  Contact: BARRY PETERSON  Address: 160 E COTTONWOOD  PO BOX 62	S / / フ / で / フ / で / フ / で / フ / で / ス / ス / ス / ス / ス / ス / ス / ス / ス	nspector  Acr Reclaimed:  Oper Id:  Phone: (208) 86. Fax (208) 86.	Mill Site Meguir.  0.0  1068 Ta	End Date: //  End Date: //  Production: , ,  Date: //
Last Inspection Date  Last Annual Report 0  Last Agency Action Agency:  Operator GOLD STAR STONE, INC  Contact: BARRY PETERSON  Address: 160 E COTTONWOOD	SITE IS A Acreage: 0.0 Agency ID:	nspector  A CTIVE  Acr Reclaimed:  Oper Id:  Phone: (208) 86	Mill Site Meguir.  0.0  1068 Ta	End Date: //  End Date: //  Production: , ,  Date: //

